




Bedienungsanleitung · Mode d'emploi · Gebruiksaanwijzing · Istruzioni d'uso · Instructions for use · Návod k použití · Uputa za posluživanje · Instrukcja obsługi · Navodilo za uporabo · Kezelési útmutató · Instrukciuni de utilizare · Návod na použitie · Käyttöohje · Bruksanvisning · Ръководство за обслужване



DEUTSCH

Bitte nehmen Sie sich Zeit, die Bedienungsanleitung sorgsam zu lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für künftige Fragen auf.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Die CFH-Elektroloktöpfe sind ausschließlich für den Betrieb im trockenen Innenraum bestimmt.

Die CFH-Elektrogeräte sind für eine Nennspannung von 230V und dürfen nur an Schutzkontaktsteckdosen angeschlossen werden.

Die Elektroloktöpfe sind je nach Leistungsgröße konzipiert für Weichleitungen von Lötzinn und Flussmittel sowie für Mikrolötungen bis zu groben Blecharbeiten.

Eine abweichende Verwendung ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen führen. In diesen Fällen besteht keine Haftung des Herstellers.

Elektrogeräte benötigen stets eine kurze Anwärmezeit, bis die volle Leistung erreicht wird und das Lot zum Schmelzen gebracht wird.

Nach längerer Benutzung können sich Verzunderungen an den Lötzspitzen bilden. Dies können Sie bei kaltem Zustand des Gerätes mit einer feinen Drahtbürste beseitigen (Gerät von der Stromquelle trennen und Spitzer herausnehmen).

Sicherheitshinweise:

Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob Ihre Stromquelle auf eine Spannung von 230V ausgetragen ist. Das Gerät ist kein Anhänger unter Beibehaltung des Flussmittels und darf nur zu verzinnen (zum Beispiel mit den CFH Loten No. 5223/52325 Elektrolot flüssigkeitsgefüllt, Nr. 5228/52330 Bastlerofl flüssigkeitsgefüllt, Nr. 5233/52335 Radiolot flüssigkeitsgefüllt).

Lötgeräte entwickeln eine hohe Wärmeausstrahlung. Verwenden Sie deshalb unbedingt den beigelegten Sicherheitsablegerstand. Verwenden Sie grundsätzlich beim Löten eine stabile, nicht brennbare Unterlage. Lötgeräte nur am Griff anfassen.

Bei Berührung der Metallteile besteht ein akute Verbrennungsgefahr. Deshalb auch nicht an brennbaren Stoffen einschließlich der Anschlussleitung. Bei Berührung kommt es zu Verätzungen. Verhindern Sie durch entsprechende Belüftung den Kontakt mit den Metallteilen.

Achtung! Dieses Werkzeug muss auf seinen Ständer abgelegt werden, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnd Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten ausreichende Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kindern müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Ein Brand kann entstehen, wenn mit dem Gerät nicht sorgsam umgegangen wird.

Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht mit Hitze, Öl oder scharfen Kanten in Kontakt kommt. Beschädigte Anschlussleitungen können Brände, Kurzschlüsse und elektrische Schläge verursachen.

Entfernen Sie vor der Benutzung brennbare Gegenstände, Flüssigkeiten und Gase aus dem Arbeitsbereich des Gerätes. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und um Unfälle vorzubeeinigen.

Prüfen Sie vor der Benutzung ob die Werkzeugspitze ordnungsgemäß am Gerät angebracht ist. Die heiße Werkzeugspitze und deren Aufnahme darf nicht mit Haut, Haaren etc. in Verbindung gebracht werden. **Verbrennungsgefahr!**

Gerät nach Gebrauch auf den Ständer auflegen und abkühlen lassen, bevor es wieder eingesetzt wird.

Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, solange es in Betrieb ist. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, bewahren Sie es an einem sicheren Ort und vor Staub und Feuchtigkeit geschützt auf.

Das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Bei Beschädigungen nicht verwenden!

Während des Betriebs für ausreichende Belüftung sorgen. Achten Sie darauf, dass keine giftigen Dämpfe oder Gase eingeatmet werden. Schutzkleidung tragen.

Auf den kurzen Arbeitsunterbrechungen das Gerät von der Spannungsquelle trennen.

Nationale und internationale Sicherheits-, Gesundheits-, und Arbeitsschutzvorschriften sind zu beachten.

Reinigung und Wartung:
Reinigen Sie das Gerät ausschließlich in abgekühltem Zustand mit einem trockenen Tuch.

Garantie:
Für die Inanspruchnahme der Garantie ist der Kassenbeleg zwingend erforderlich. Von der Garantie ausgenommen sind alle Verschleißteile (wie z.B. Lötzspitze). Alle anderen Kosten wie Arbeitszeit, Transport, Fracht und Verpackung gehen im Garantielimit zu Lasten des Käufers.

CFH behält sich das Recht vor, evtl. entstandene Kosten selbst zu tragen oder an den Käufer zu verrechnen. Die Garantie schützt nicht Fehler, die durch Benutzungsschwierigkeiten mit ein, die durch mutwillige Beschädigung, Missbrauch, Veränderung, falsche Anwendung, unvorsichtige Benutzung, Abnutzung, falsche Montage oder schlechte Wartung entstanden sind.

Entsorgung:
Die durchgescrchiene Mülltonne auf diesem Produkt weist Sie darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Haushalt entsorgt werden muss.

Bitte bringen Sie in Zukunft alle elektrischen oder elektronischen Geräte zur eingerichteten kommunalen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Technische Daten:
Anschlusswert: 230 V - 50 Hz
Leistung: CFH No. 52198 - 15 W
CFH No. 52200 - 20 W
CFH No. 52202 - 60 W
CFH No. 52204 - 80 W
CFH No. 52206 - 100 W

Max. Arbeitstemperatur: CFH No. 52198 - ca. 350°C
CFH No. 52200 - ca. 350°C
CFH No. 52202 - ca. 450°C
CFH No. 52204 - ca. 490°C
CFH No. 52206 - ca. 520°C

Lieferumfang:
1 Bedienungsanleitung, 1 Elektroloktöpfe inkl. Lötzspitze, 1 Ablagegeständer

Bitte kontrollieren Sie die Ware auf Vollständigkeit.

FR FRANÇAIS

Nous vous prions de prendre le temps de lire attentivement le mode d'emploi avant de mettre en service l'appareil et de conserver le mode d'emploi pour d'éventuelles questions futures.

Utilisation conforme aux dispositions :
Les fers à souder électriques CFH sont exclusivement conçus pour une utilisation à l'intérieur et au sec.

Les appareils électriques CFH sont conçus pour une tension nominale de 230 V et ne doivent pas être raccordés qu'à dans prises de courant de sécurité. En fonction de leur puissance, les fers à souder électriques sont conçus pour le brasage tendre à l'étain et aux fondants, ainsi que pour le microbrasage et le travail grossier de la tôle.

Une autre utilisation n'est pas admise et peut entraîner des blessures. Le fabricant n'est pas responsable dans ces cas.

Tous les appareils électriques doivent toujours chauffer un peu avant d'atteindre leur pleine puissance et de faire fondre le métal d'apport.

Après le service prolongé, le fer se forme de la calamine sur la pointe. Après le refroidissement de l'appareil, vous pouvez enlever cette calamine à l'aide d'une brosse métallique fine (isolez l'appareil de la source d'alimentation et détachez la pointe).

Les fers à souder électriques CFH sont exclusivement conçus pour une utilisation à l'intérieur et au sec.

Les appareils électriques CFH sont conçus pour une tension nominale de 230 V et ne doivent pas être raccordés qu'à dans prises de courant de sécurité.

En fonction de leur puissance, les fers à souder électriques sont conçus pour le brasage tendre à l'étain et aux fondants, ainsi que pour le microbrasage et le travail grossier de la tôle.

Une autre utilisation n'est pas admise et peut entraîner des blessures. Le fabricant n'est pas responsable dans ces cas.

Tous les appareils électriques doivent toujours chauffer un peu avant d'atteindre leur pleine puissance et de faire fondre le métal d'apport.

Après le service prolongé, le fer se forme de la calamine sur la pointe. Après le refroidissement de l'appareil, vous pouvez enlever cette calamine à l'aide d'une brosse métallique fine (isolez l'appareil de la source d'alimentation et détachez la pointe).

Les fers à souder électriques CFH sont exclusivement conçus pour une utilisation à l'intérieur et au sec.

Les appareils électriques doivent toujours chauffer un peu avant d'atteindre leur pleine puissance et de faire fondre le métal d'apport.

Après le service prolongé, le fer se forme de la calamine sur la pointe. Après le refroidissement de l'appareil, vous pouvez enlever cette calamine à l'aide d'une brosse métallique fine (isolez l'appareil de la source d'alimentation et détachez la pointe).

Les fers à souder électriques CFH sont exclusivement conçus pour une utilisation à l'intérieur et au sec.

Les appareils électriques CFH sont conçus pour une tension nominale de 230 V et ne doivent pas être raccordés qu'à dans prises de courant de sécurité.

En fonction de leur puissance, les fers à souder électriques sont conçus pour le brasage tendre à l'étain et aux fondants, ainsi que pour le microbrasage et le travail grossier de la tôle.

Une autre utilisation n'est pas admise et peut entraîner des blessures. Le fabricant n'est pas responsable dans ces cas.

Tous les appareils électriques doivent toujours chauffer un peu avant d'atteindre leur pleine puissance et de faire fondre le métal d'apport.

Après le service prolongé, le fer se forme de la calamine sur la pointe. Après le refroidissement de l'appareil, vous pouvez enlever cette calamine à l'aide d'une brosse métallique fine (isolez l'appareil de la source d'alimentation et détachez la pointe).

Les fers à souder électriques CFH sont exclusivement conçus pour une utilisation à l'intérieur et au sec.

Les appareils électriques CFH sont conçus pour une tension nominale de 230 V et ne doivent pas être raccordés qu'à dans prises de courant de sécurité.

En fonction de leur puissance, les fers à souder électriques sont conçus pour le brasage tendre à l'étain et aux fondants, ainsi que pour le microbrasage et le travail grossier de la tôle.

Une autre utilisation n'est pas admise et peut entraîner des blessures. Le fabricant n'est pas responsable dans ces cas.

Tous les appareils électriques doivent toujours chauffer un peu avant d'atteindre leur pleine puissance et de faire fondre le métal d'apport.

Après le service prolongé, le fer se forme de la calamine sur la pointe. Après le refroidissement de l'appareil, vous pouvez enlever cette calamine à l'aide d'une brosse métallique fine (isolez l'appareil de la source d'alimentation et détachez la pointe).

Les fers à souder électriques CFH sont exclusivement conçus pour une utilisation à l'intérieur et au sec.

Les appareils électriques CFH sont conçus pour une tension nominale de 230 V et ne doivent pas être raccordés qu'à dans prises de courant de sécurité.

En fonction de leur puissance, les fers à souder électriques sont conçus pour le brasage tendre à l'étain et aux fondants, ainsi que pour le microbrasage et le travail grossier de la tôle.

Une autre utilisation n'est pas admise et peut entraîner des blessures. Le fabricant n'est pas responsable dans ces cas.

Tous les appareils électriques doivent toujours chauffer un peu avant d'atteindre leur pleine puissance et de faire fondre le métal d'apport.

Après le service prolongé, le fer se forme de la calamine sur la pointe. Après le refroidissement de l'appareil, vous pouvez enlever cette calamine à l'aide d'une brosse métallique fine (isolez l'appareil de la source d'alimentation et détachez la pointe).

Les fers à souder électriques CFH sont exclusivement conçus pour une utilisation à l'intérieur et au sec.

Les appareils électriques CFH sont conçus pour une tension nominale de 230 V et ne doivent pas être raccordés qu'à dans prises de courant de sécurité.

En fonction de leur puissance, les fers à souder électriques sont conçus pour le brasage tendre à l'étain et aux fondants, ainsi que pour le microbrasage et le travail grossier de la tôle.

Une autre utilisation n'est pas admise et peut entraîner des blessures. Le fabricant n'est pas responsable dans ces cas.

Tous les appareils électriques doivent toujours chauffer un peu avant d'atteindre leur pleine puissance et de faire fondre le métal d'apport.

Après le service prolongé, le fer se forme de la calamine sur la pointe. Après le refroidissement de l'appareil, vous pouvez enlever cette calamine à l'aide d'une brosse métallique fine (isolez l'appareil de la source d'alimentation et détachez la pointe).

Les fers à souder électriques CFH sont exclusivement conçus pour une utilisation à l'intérieur et au sec.

Les appareils électriques CFH sont conçus pour une tension nominale de 230 V et ne doivent pas être raccordés qu'à dans prises de courant de sécurité.

En fonction de leur puissance, les fers à souder électriques sont conçus pour le brasage tendre à l'étain et aux fondants, ainsi que pour le microbrasage et le travail grossier de la tôle.

Une autre utilisation n'est pas admise et peut entraîner des blessures. Le fabricant n'est pas responsable dans ces cas.

Tous les appareils électriques doivent toujours chauffer un peu avant d'atteindre leur pleine puissance et de faire fondre le métal d'apport.

Après le service prolongé, le fer se forme de la calamine sur la pointe. Après le refroidissement de l'appareil, vous pouvez enlever cette calamine à l'aide d'une brosse métallique fine (isolez l'appareil de la source d'alimentation et détachez la pointe).

Les fers à souder électriques CFH sont exclusivement conçus pour une utilisation à l'intérieur et au sec.

Les appareils électriques CFH sont conçus pour une tension nominale de 230 V et ne doivent pas être raccordés qu'à dans prises de courant de sécurité.

En fonction de leur puissance, les fers à souder électriques sont conçus pour le brasage tendre à l'étain et aux fondants, ainsi que pour le microbrasage et le travail grossier de la tôle.

Une autre utilisation n'est pas admise et peut entraîner des blessures. Le fabricant n'est pas responsable dans ces cas.

Tous les appareils électriques doivent toujours chauffer un peu avant d'atteindre leur pleine puissance et de faire fondre le métal d'apport.

Après le service prolongé, le fer se forme de la calamine sur la pointe. Après le refroidissement de l'appareil, vous pouvez enlever cette calamine à l'aide d'une brosse métallique fine (isolez l'appareil de la source d'alimentation et détachez la pointe).

Les fers à souder électriques CFH sont exclusivement conçus pour une utilisation à l'intérieur et au sec.

Les appareils électriques CFH sont conçus pour une tension nominale de 230 V et ne doivent pas être raccordés qu'à dans prises de courant de sécurité.

En fonction de leur puissance, les fers à souder électriques sont conçus pour le brasage tendre à l'étain et aux fondants, ainsi que pour le microbrasage et le travail grossier de la tôle.

Une autre utilisation n'est pas admise et peut entraîner des blessures. Le fabricant n'est pas responsable dans ces cas.

Tous les appareils électriques doivent toujours chauffer un peu avant d'atteindre leur pleine puissance et de faire fondre le métal d'apport.

Après le service prolongé, le fer se forme de la calamine sur la pointe. Après le refroidissement de l'appareil, vous pouvez enlever cette calamine à l'aide d'une brosse métallique fine (isolez l'appareil de la source d'alimentation et détachez la pointe).

Les fers à souder électriques CFH sont exclusivement conçus pour une utilisation à l'intérieur et au sec.

</

SLOVENŠČINA

Prosimo vzemite si čas, da navodilo za uporabo skrbno preberete, preden začnete uporabljati, in shranite to navodilo za uporabo za prihodnjo vprašanja.

Namenska uporaba:

CFH-Električni spajkalnik so predviđeni izključno za delovanje v silih notranjih poveznic.
CFH-Električni aparati so predviđeni za nazivno napetost 230V in se jih sme priklučiti samo na ozemljene stenske vtičnice.

Električni spajkalnik so osnovani glede na moč za mehka lotanja kositrove spajke in talil kot tudi za mikro lotanja do grubih plastičnih del.

Drugачna uporaba ni dovoljena in lahko vodi do poškodb. V teh primerih proizvajalec ne jamči.

Elektro aparat potrebuje vedno kratke čas za segrevanje, dokler ni dosežena polna moč in je mogoče loti.

Po daljšem obravnavanju lahko na spajkalni konici nastanejo škape. Le-te je mogoče v hladjem stanju aparatu odstraniti s fino žično krtačo (aparat ločite od električnega helenje).

Varnostni napotki:

Pred začetkom delovanja preverite, ali je Vaš električni vir konstruiran za napetost 230V. Spajkalni konico je potrebno pri prvem segrevanju pociniti ob dodajanju na kositrovo spajke (na primer s CFH spajkalnikom 5233/52323 Lot za elektriko poveznicami). Povezni vtični kabeli so potrebeni z napetostjo 230V (npr. CFH kabeli 5233/52323 Radio lot poljeni s talilom). Spajkalnik razvijejo oddajanje visoke topote. Zato obvezno priložen varnostni odlagalnik. Nameloma pri segrevanju uporabite stabilno, negorljivo podlago. Spajkalnik prijetanje le za ročaj. Ob dotiku kovinskih delov obstaja akutna nevernost opreklini. Tudi tudi ne smite priti v stik z gorljivimi snovmi vključno s plastičnim kablon. Za preprečevanje poškodb s hlapj spajk in talila poskrbite za zadostno prezračevanje. Ne izvajajte samovoljnih posegov na aparatu.

• **ZORI!** To orodje mora biti vedno odloženo na njegovem stojalu, kadar ni v uporabi.

• Ta aparat ni namenjen za to, da ga uporabljajo (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomajalnimi izkušnjami in alii ponajmanjim znanjem, razen če jih ne nadzoruje osoba, pristojna za njihovo varnost, ali so doobili navodila, kako uporabljati.

• Orote je potrebno nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z aparatom.

• Ce se omrežje priključni kabel tega aparata poskuša, ga mora proizvajalec ali negov upravniki storil servis ali podobno kvalifikovanemu osebi zamenjati, da se prepreči nevarnosti.

• Poškodovan priključni kabel lahko povzroči požare, kratke stike in električne udare.

• Pred uporabo odstranite gorljive predmete, tekočine in pline iz delovnega področja aparata. Vaše delovno področje naj bo čisto, da preprečite nesrečo.

• Pred uporabo predelite, ali je konica orodja pravilno nameščena na aparatu. Izvedite preverjanje in njen nastavek ne smeta priti v stik s kožo, lasmi itd.

Nevernost opreklini:

• Aparat lahko nastane, če se z aparatom ne ravna skrbno.

• Pazite na to, da priključni kabel ne pride v stik z vročino, oljem ali ostanki robovi.

• Pred uporabo odstranite gorljive predmete, tekočine in pline iz delovnega področja aparata.

• Pred uporabo predelite, ali je konica orodja pravilno nameščena na aparatu.

• Izvedite preverjanje in njen nastavek ne smeta priti v stik s kožo, lasmi itd.

• Aparat po uporabi, počitite na stojalo in pisto, da se ohradi, preden ga poskrpite.

• Aparat ne pustite brez nadzora, dokler deluje.

• Ce se aparata ne uporablja, ga shranite na varjem mestu, zaščitenega pred prahom in vlagom.

• Pred vsakim uporabo aparat preglejte glede poškodb. V primeru poškoda ga ne uporabljajte.

• Med delovanjem postolite za zadostno prezračevanje. Pazite na to, da ne vdihujete vzhodnih hlapov in plinov. Noste zaščitno obiskoko.

• Tudi pri kratkih delovnih prekinjilih apparat izdeli podobno kvalifikovanemu osebi zamenjati, da se ne izvaja.

• Upoštevajte, da je potrebno nacionalne in mednarodne varnostne, zdravstvene predpise ter predpise o varstvu pri delu.

Čiščenje in vzdrževanje:

Aparat čistite izključno v ohlajenem stanju s suho kropo.

Garancija:

Za uveljavljanje garancije je nujno potreben račun. Iz garancije so izvzeti vse obrabljeni deli (kot npr. spajkalni konica).

Vsi drugi stvari kot so čas dela, transport, poština in embalaža gredu v primeru garancije v bremnu kupca.

CFH si pridružuje pravico, da morebitne nastale stroške nosi sam ali zaračuna kupcu.

Garancija izključuje napake v uporabnikovih težav z vredzavanjiem, ki so nastale zaradi namerne poškodbe, zlorabe, sprememb, napade uporabe, nepravilne uporabe, obrač, nepravilne montaže ali slabege vzdrževanja.

Odlagajnik:

Poščteni smetnjak na tem izdelku upozorja na to, da je potrebno izdelek ob koncu njegove življenske dobe odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov.

Prosim, da v prihodnjem vse električne ali elektronike aparata odnesete na urejena komunalna zbirna mesta v Vaši občini.

Tehnični podatki:

Priključna vrednost: 230 V - 50 Hz.

Moč: CFH št. 52198 - 15 W

CFH št. 52200 - 20 W

CFH št. 52202 - 60 W

CFH št. 52204 - 80 W

CFH št. 52206 - 100 W

Max. delovna temperatura: CFH št. 52198 - ca. 350°C

CFH št. 52200 - ca. 350°C

CFH št. 52202 - ca. 450°C

CFH št. 52204 - ca. 490°C

CFH št. 52206 - ca. 520°C

Obseg dobave:

1 Navodilo za uporabo, 1 Električni spajkalnik vklj. s spajkalno konico. 1 Odlagajnik Prosim, da kontrolirate popolnost blaga.

HU MAGYAR

Szíveskednival időt szakítani a kezelési utasítás gondos elolvásásához, mielőtt üzembe helyezni a kezelést és későbbi kérdések esetére örizze meg azt.

Rendeltetésszerű használat:

A CFH elektromos forrasztólapkák kizárolág száraz használatra vannak előirányozva. A CFH elektromos készülékek 230 V-hálózati feszültséggel működnek és csak érintésvédelemmel ellátott dugaszolajszárat használhatnak.

Az elektromos készülékek úgy vannak megtervezve, hogy a teljesítményükönél fogékonyak legyenek a végleges teljesítményük és meglovagolásnak a forrasztásra.

Függőleges, egeraránt alkalmazásban forrasztószerős és oxidoldósgörbölgyes használatra.

Az ettelő időt használhat nem megengedett és sérelmeske vezethet. Ezekben az esetekben a gyűrű nem vállal felleslegesítést.

Az elektromos készülékek minden rövid felmelegedési időre van szüksége azzal, hogy a lebegő áramláson belül a készülék elérkezzen a teljesítményhez.

Csatlakoztatás: Csatlakoztatni a hálózatba a készüléket a leállítólabázatra, amikor nincs használata.

• Ez a készülék nem való arra, hogy korlátozzon fizikai, érzelki vagy szellemi képességek személyeket (kieléretet) vagy tapasztalat/és/vagy kellő tudás hiányában használjak, azzal a kívételel, ha a biztonságukra illetékes személy felügyelete alatt állnak vagy megkaptak a készülék használatával kapcsolatos utasításokat.

• **FIGYELEM!** Ez a szerszámot a két helyezni a leállítólabázatra, amikor nincs használata.

• Ez a készülék nem való arra, hogy korlátozzon fizikai, érzelki vagy szellemi képességek személyeket (kieléretet) vagy tapasztalat/és/vagy kellő tudás hiányában használjak, azzal a kívételel, ha a biztonságukra illetékes személy felügyelete alatt állnak vagy megkaptak a készülék használatával kapcsolatos utasításokat.

• Véglegesítés: Véglegesítésre, hogy megtervezve, hogy biztosítani lehessen azt, hogy ne játszhasanak a gyűrűk.

• Ha megsérül az elektromos készülék, illetve a csatlakozó vezetékkel, vagy hasonló környezetben, ahol a készülék körül van, használhatatlan.

• Tűz keletkezhet az akkor, ha nem bármik gondosan a készülékkel.

• Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóvezeték tütéket, rövidzárlatokat és áramáseket okozza.

• Ha elvártan eltittonál a készülék a hálózati feszültséget, vagy tapasztalatlan, a hálózatban van.

• Ha megsérül az elektromos készülék, a hálózati feszültséget, vagy tapasztalatlan, a hálózatban van.

• Használj el időtlenítőt, ahol a készülékkel.

• Használj el időtlenítőt, ahol a készül