



Ersatzteile für Unterputz-Spülkasten



Unterputz-Spülkasten 80.000

- Baujahr 1983 bis 1996
- P-IX-2171/1
- Passende Betätigungsplatte Gala 93 980 18


Position	Typ	Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
1 1	Universal-Füllventil bis Bj.02/2014	243292	93 947 03	*
1 2	Brücke	360710	93 980 04	*
1 3	Heberglocke mit Ventildichtung	231695	93 980 05	*
1 4	Ventildichtung	351517	93 947 09	*
1 5	Ventilsitz mit O-Ring	352281	93 980 06	*
A 2	Klarsichtplatte	360818	93 980 03	*



Unterputz-Spülkasten 185.xxx

- Baujahr 1993-1997, P-IX 3671/1 (Mod.185.000)
- Baujahr 1997-1998, P-IX 8155/1 (Mod.185.000)
- Baujahr ab 1999, P-IX 8155/1 (Mod.185.1600)


Position	Typ	Ref.Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
A 1	Halteaschen 1 Paar	363802	93 947 11	*
A 6	Gummi-Lippendichtung für Spülrohrbogen	352277	93 946 79	*
1 1	Universal-Füllventil bis Bj.02/2014	243292	93 947 03	*
1 2	Brücke	363793	93 980 14	*
1 3	Heberglocke mit Dichtung	360711	93 980 15	*
1 4	Ventildichtung	351517	93 947 09	*
1 5	Ventilsitz mit O-Ring	352281	93 980 06	*
1 6	Brücke	363818	93 980 16	*
B 1	Betätigungsplatte Tecta weiß	241331	93 980 17	*





Unterputz-Spülkasten 188.0400

- Ab 2008
- P-IX 8155/1
- Für 2-Mengen Spülung oder Start-Stopp-Spülung
- Passende Betätigungsplatte Riva Duo Mini 93 980 19

Position	Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
A 2	Abdeckplatte	93 946 78	*
A 6	Gummi-Lippendichtung für Spülrohrbogen	93 946 79	*
1 1	Universal-Füllventil bis Bj.02/2014	93 947 03	*
1 1.1	Anschluss-Schlauch, ohne Eckventil, bis Bj.02/2014	93 947 04	*
1 1.2	Füllventil ab Bj.02/2014	93 947 05	*
1 1.3	Anschluss-Schlauch, ohne Eckventil, ab Bj.02/2014	93 947 06	*
1 2	Brücke (ab Bj 3/1995)	93 947 07	*
1 3	Ablaufventil komplett	93 947 08	*
1 4	Ventildichtung	93 947 09	*
1 6	Lagerbock mit Winkelhebel	93 947 10	*



Ersatzteile für Unterputz-Spülkasten




Unterputz-Spülkasten 187.1200

- Ab 2001
- P-X 8155/I
- Für Betätigung von oben oder von vorn
- Für 2-Mengen Spülung
- Passende Betätigungsplatte Enzo 93 941 23


Position	Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
A 1	Haltetaschen 1 Paar	93 947 11	*
A 2	Verschlussplatte	93 947 12	*
A 3	Abdeckplatte	93 947 13	*
A 6	Gummi-Lippendichtung für Spülrohrbogen	93 946 79	*
I 1	Universal-Füllventil bis Bj.02/2014	93 947 03	*
I 1.1	Anschluss-Schlauch, ohne Eckventil, bis Bj.02/2014	93 947 14	*
I 1.2	Füllventil ab Bj.02/2014	93 947 05	*
I 1.3	Anschluss-Schlauch, ohne Eckventil, ab Bj.02/2014	93 947 15	*
I 2	Füllventil-Halterung, bis Bj.02/2014	93 947 16	*
I 2.1	Füllventil-Halterung, ab Bj.02/2014	93 947 17	*
I 3	Ablaufventil komplett	93 947 18	*
I 4	Ventildichtung	93 947 09	*
I 5	Brücke	93 947 19	*
I 6	Betätigungseinheit	93 947 20	*

Ersatzteile für Aufputz-Spülkasten



Aufputz-Spülkasten 122.0001

Position	Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
A 1	Funktionstasten weiß	93 947 30	*
A 2	Spülkastendeckel weiß	93 947 31	*
A 8	Spülrohrdichtung	93 947 32	*
A 9	Rosette weiß	93 947 33	*
I 3	Füllventilhalter 1	93 947 34	*
I 2	Füllventilhalter 2	93 947 35	*
I 1.2	Füllventil ab Bj.02/2014	93 947 05	*
I 6	Ablaufventil komplett	93 947 36	*
I 4	Dichtung für Ablaufventil	93 947 24	*
Z 11	Servicepackung	93 947 37	*




Aufputz-Spülkasten 170.00XX

- Ab 1993
- P-X 3622/I

Position	Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
A 6	Spülkastendeckel weiß, mit Funktionstaste	93 947 25	*
A 7	Funktionstaste weiß, mit Deckel	93 947 26	*
I 1.2	Füllventil ab Bj.02/2014	93 947 05	*
I 4	Ventildichtung	93 947 09	*
I 5	Ablaufventil komplett	93 947 27	*
I 6	Brücke	93 947 28	*
Z 1	Service-Packung	93 947 29	*

Ersatzteile für Spülkästen



Umbausatz auf Start/Stopp

- Passende Betätigungsplatte Gala 93 980 18
- Mod. 81.000 1973-1976, P-IX 2171/I
Mechanische Betätigung von vorne
- Mod. 81.000 1976-1977, P-IX 2355/I
Mechanische Betätigung von vorne
- Mod. 81./80.000 1978-1983, P-IX 2171/I
Mechanische Betätigung von vorne
- Mod. 84.100 1976-1980, P-IX 2355/I
Fernbetätigung über Hand-Wand-Drücker
oder Fuß-Wand-Drücker

Bestell-Nr. €/Stück
93 980 07 *



Umbausatz Zweimengenspülung

- Für Modell 180.000 ab B.J. 1996
- Nicht für Modell 80.000 und 180.000/N
- Passende Betätigungsplatte Viva
(bitte separat bestellen)

Bestell-Nr. €/Satz
93 947 39 *



Universal-Füllventil 243292

- Passend für Aufputz- und Unterputzspülkästen
- Ref.-Nr. 243292

Bestell-Nr. €/Stück
93 947 03 *



Universal-Füllventil

- Passend zu allen SCHWAB Auf- und Unterputzspülkästen ab Feb. 2014
- Ref.-Nr. 628458

Bestell-Nr. €/Stück
93 947 05 *



Dichtungssatz für Füllventil 243292

- 5 x O-Ringe
- 5 x zylindrische Dichtungen

Bestell-Nr. €/Satz
93 947 38 *



Ventildichtung

- Passend für Schwab-Spülkästen
- Ref.-Nr. 351517
- Außen: 63 mm
- Innen: 26 mm
- Stärke: 4 mm


Bestell-Nr. €/Stück
93 947 09 *



Betätigungsplatte Gala

- Passend zu Modell 180.xxx, 81.000, 80.000, 84.100
- Farbe: weiß

Bestell-Nr. €/Stück
93 980 18 *



Betätigungsplatte Viva

- Passend zu Modell 182.0400
- Passend zu Modell 180.xxx in Verbindung mit Umbausatz 93 947 39
- Farbe: weiß

Bestell-Nr. €/Stück
93 984 77 *



Ersatzfedern für Betätigungsplatten

- Für Gala, Viva, Riva, Riva Duo, Traga, Onda, Line, Riva Mini, Riva Duo Mini

Bestell-Nr. €/Stück
93 947 40 *

Ersatzfedern für Betätigungsplatten

- Für Circle, Caro, Dots, Dots Duo, Ovate, Ovate Duo

Bestell-Nr. €/Stück
93 947 41 *



Ersatzzubehör für Betätigungsplatten

- Für Gala, Viva, Riva, Riva Duo, Traga, Onda, Line, Riva Mini, Riva Duo Mini

Bestell-Nr. €/Stück
93 947 42 *

Ersatzzubehör für Betätigungsplatten

- Für Circle, Caro, Dots, Dots Duo, Ovate, Ovate Duo

Bestell-Nr. €/Stück
93 947 43 *



Verlängerungsset zu Betätigungsplatten

- Verlängerungs-Set für Mod. 189 (Betätigung von vorne)
- Verlängerung der Betätigungsplatte bei zu tief sitzendem Unterputzspülkasten

Bestell-Nr. €/Set
93 009 65 *



Verlängerungsset zu Betätigungsplatten

- Verlängerungs-Set für Mod. 187 (Betätigung von vorne/oben)
- Verlängerung der Betätigungsplatte bei zu tief sitzendem Unterputzspülkasten

Bestell-Nr. €/Set
93 009 64 *